



For mere information vedr. indbygning af vindues-
motorer, kontakt venligst WindowMaster

Für weiter Information betreffen verdeckte
montage bitte WindowMaster kontaktieren

For further information regarding integrated
solutions please contact WindowMaster

Rev.	Rev. by/Date	Modification	Checked by	18-03-2009	LES
Subject : WMX 802 ?? BA 31 XD+ WAB 909 0575 AWS 75SI			Drawn by		
Tolerances: DS/ISO 2768-m		Material:	© WindowMaster A/S		
WindowMaster A/S Skelstedet 13 2950 Vedbæk		Tel.: 0045 45 67 03 00 Fax: 0045 45 67 03 90 info@windowmaster.dk www.windowmaster.com	Profilsystem by		
WindowMaster Control Systems Limited WindowMaster GmbH WindowMaster AG		Tel.: +44 (0) 1536 510990 Tel.: +49 (0) 5731 7583-0 Tel.: (+41) 62 289 22 22	Client		
			Scale 1:1		
			Project		
			Drawing No. LES-4991-01		

Bemærkt!
Dette er kun et konstruktionsforslag til placering af motoren samt motorbelastning. Det er til hver en tid op til den enkelte at afprøve om den givne konstruktion kan fungere i det konkrete tilfælde.
Ophavsretten til denne tegning tilhører WindowMaster A/S. Tegningen må ikke uden forudgående tilladelse fra WindowMaster kopieres videre til tredje part.
At hensyn til sikkerheden skal der monteres søsæbning på burchængte vinduer.

Notel:
The above illustration is merely a suggestion for positioning of the motor and the motor brackets. It is up to the installer, in each specific case, to test whether the given design will function.
This drawing is the property of WindowMaster A/S. This drawing must not, without prior permission from WindowMaster A/S, be copied to third parties.
For safety reasons, opening restrictors must be fitted on bottom-hung windows.

Achtung!
Die hier dargestellten Profile, die Positionierung der Motoren sowie deren Beschläge
verstehen sich als Konstruktionsvorschrift und sind vom Anwender auf Ausfühbarkeit zu prüfen.
Zeichnungen mit dem Vermerk Konstruktionsvorschrift sind vom Anwender auf Richtigkeit sowie Aus- und Durchführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen.
Die Rechte an dieser Zeichnung sind Eigentum der Firma WindowMaster. Die Zeichnung darf, auch auszugsweise, ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen oder Firmen
mitgeteilt werden. Aus Sicherheitsgründen müssen Fensterstcheren auf unten angschlagene Fenstern montiert werden.